

## **K: Zwinger**

### Südliche Zwingermauer mit Schalenturm

Eine der größten bisherigen Baustellen. Die Umrisse waren zwar noch gut zu erkennen, das vorhandene Mauerwerk aber völlig marode:





2014





2014

Die Mauer Richtung Osten war fast komplett dem Steindiebstahl früherer Jahrhunderte zum Opfer gefallen:



4.1.1987



2013



2006



2013